

河南省应急管理厅

关于做好元旦期间工贸行业安全生产工作 工作的提示函

(2023年第32期)

为认真贯彻落实国家和省委、省政府关于安全生产工作部署，防范化解工贸行业安全风险，有效遏制工贸行业生产安全事故发生，现就做好元旦期间工贸行业安全生产工作提示如下：

一是认真研判元旦假期风险。元旦假期期间，走亲访友、旅游活动增多容易造成人员不稳定，一些岗位熟练工或者基层管理人员缺位以及人员情绪不稳导致“三违”增加，会给企业的安全生产带来很大隐患；人流、物流、车流密集，庆典集会相对集中，易导致物料储备、成品销售压力增加，给企业的连续生产造成一定冲击；同时一些地方和企业赶工期、抢进度意愿强烈，突击生产、超负荷运转现象突出，会给企业安全生产带来一定压力。

二是认真研判冬季共性风险。企业要认真排查大跨度厂房、库房、临时用房等建筑，防止严重积雪超过其承载能力导致屋顶局部或大面积垮塌；要认真排查员工是否在车间、办公室、宿舍违规烧煤取暖或使用大功率取暖设备，或燃气锅炉内燃烧不充分泄漏一氧化碳，防止发生中毒、火灾等事故；要认真排查相对封闭的作业场所是否由于天气寒冷违规关闭通风设备，防止有毒有害或易燃易爆气体集聚，引发中毒窒息或燃爆事故。

三是认真研判冬季行业风险。冬季气温变化大，低温雨雪冰冻灾害频发，**冶金行业**要认真排查冶金煤气管网内冷凝水排放是否正常，煤气水封、排水器本体及附属阀门是否冻裂；**有色行业**内的铝加工（深井铸造）企业要认真排查设置在室外的应急水池

是否结冰；**建材行业**要认真排查平板玻璃窑炉、锡槽和电熔制品电炉的水冷设备以及冷却系统在低温冰冻情况下能否正常使用；**机械行业**要认真排查电炉等熔炼炉的冷却水管以及冷却系统运行是否正常；**轻工行业**内的日用玻璃、陶瓷生产企业要认真排查煤气发生炉夹套供水是否正常，煤气水封、补水系统、排水器及属阀门等是否结冰或冻裂；**粉尘涉爆领域**要认真排查位于室外的湿式除尘器内部是否结冰、有无控爆措施，干式除尘器风压差、温度监测监控装置是否受损，监测预警系统是否正常运行；**有限空间领域**要认真学习《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令13号），根据《工贸企业有限空间重点监管目录》（应急厅〔2023〕37号）认真排查有限空间作业是否采取“先通风、再检测、后作业”以及配备监护人员要求。

四是加强督促指导和应急处置。请各地督促企业继续开展好2024年1月份“主题安全日”活动，结合实际认真研判岁末年初各类风险，针对重点设备设施严格落实中毒、坍塌、爆炸、火灾等各项风险管控措施，对不放心、基础管理薄弱的企业开展明查暗访和帮扶指导，将做好元旦假期期间安全生产工作与推进“六查一打”专项行动有机结合，进一步完善元旦期间应急预案，做好值班值守，发现工贸企业险情事故立即按程序启动响应，确保及时妥善处置，确保工贸行业安全生产持续稳定。

